

IDENTIFICATION

3

Identifiant

8234-31-2628

Adresse

27, chemin du Bord-du-Lac

Dénomination

Chapelle Morin



DONNÉES HISTORIQUES

Décembre 2003

Construction

- Date ou période de construction : 1918
- Concepteur(s) : Inconnu
- Propriétaire d'origine : Edmond Morin

Présentation sommaire

La chapelle Morin est située au 27, chemin du Bord-du-Lac. Elle a été bâtie en 1918 pour Edmond Morin. Père de onze enfants, Morin fait le vœu d'ériger une chapelle si l'épidémie de grippe espagnole qui fait alors rage épargne sa famille. Son vœu a été exaucé et il a tenu son engagement. La chapelle s'inspire de l'architecture religieuse traditionnelle du siècle précédent, et plus particulièrement des petites chapelles de procession qui s'élèvent en bordure des vieilles routes de la province. Il s'agit toutefois d'une chapelle votive du fait qu'elle commémore le vœu d'Edmond Morin. La chapelle se compose d'une nef unique de plan rectangulaire à un étage, d'une toiture à deux versants droits et d'un clocheton disposé sur le pignon de la façade.

Au cours de son histoire, la chapelle a été déplacée à trois reprises. Épargnée lors de la démolition de la propriété familiale des Morin afin de permettre l'érection de l'hôpital Bayview, la chapelle a été relocalisée. Elle a été déménagée à nouveau lors de la construction d'une nouvelle aile à l'hôpital en 1962. Elle se trouve aujourd'hui au fond du terrain, adossée à l'autoroute sur un petit monticule.

Principales modifications

- La chapelle a été déplacée à trois reprises.
- La cloche du clocheton a été ajoutée récemment par M. Samatas qui l'avait acquise du réseau de chemin de fer; la chapelle n'en possédait pas à l'origine.
- Un déclin de vinyle remplace le lambris de bois original qui recouvrait les murs extérieurs.
- Des bardeaux d'asphalte recouvrent la toiture et remplacent probablement des bardeaux de bois.
- La porte et les fenêtres originales en bois ont été remplacées par des ouvertures contemporaines.
- L'oculus qui était disposé à l'origine au sommet de la façade a été condamné.
- La chapelle a reçu un nouveau solage de béton.

Photographie de la propriété de Michel Valois. À droite, on aperçoit sa maison et au centre, la chapelle. La photographie date de la fin du XIX^e siècle. BPPC, # 211.



DONNÉES ARCHITECTURALES

Typologies

- Typologie fonctionnelle (fonction d'origine et usage actuel) : Chapelle privée de tradition catholique.
- Typologie constructive apparente : Charpente claire.
- Typologie formelle dominante (courant stylistique) : La chapelle s'inspire de l'architecture religieuse traditionnelle du Québec.

Paysage

- Environnement immédiat : La chapelle se situe entre l'hôpital Bayview, un immeuble d'appartements et l'autoroute 20. Elle a perdu sa relation directe avec le lac et le chemin du Bord-du-Lac. La chapelle a été déplacée à trois reprises; elle est actuellement aménagée sur un monticule et est entourée d'arbres matures.
- Type d'implantation : Bâtiment isolé.

Architecture

- La chapelle conserve sa volumétrie d'origine, ses chambranles autour des ouvertures et son clocheton.
- L'ornementation est sobre et se limite aux éléments essentiels de la construction en bois. Elle comprend des chambranles autour des ouvertures.

État physique

- Bon état : le bâtiment est bien entretenu et ne présente pas de détérioration apparente.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

Valeur patrimoniale

- Appréciation générale : Moyenne
- Intérêt historique : La chapelle évoque le souvenir de l'épidémie de grippe espagnole qui a tué 50 000 Canadiens après la Première Guerre mondiale. La chapelle témoigne également de l'occupation du sol de ce secteur de Valois. Ce secteur comportait plusieurs grandes propriétés bâties à proximité du lac Saint-Louis au tournant du XX^e siècle. Les familles Morin et Valois possédaient des chapelles privées qui témoignaient de leur foi.

Recommandations de mise en valeur

À conserver :

- La volumétrie de la chapelle;
- L'ordonnance et la dimension des ouvertures.

À corriger :

- Ajouter les planches cornières qui étaient présentes avant le remplacement du parement extérieur;
- Revenir à un parement extérieur en déclin de bois;
- Revenir à un recouvrement de bardeaux de cèdre pour la toiture.

SOURCES DOCUMENTAIRES

Documents consultés

- DES ROCHERS, Jacques. *Un lieu nommé Pointe-Claire. Guide d'excursion patrimoniale / A Place called Pointe-Claire. A Heritage Tour Guide*. Pointe-Claire, 2000.
- MONGRAIN, Guy. *Le développement urbain de Pointe-Claire (volet 1)*. Montréal, octobre 2003.
- Permis de construction. APC.
- Photographies anciennes. BPPC.
- UNDERWRITERS' SURVEY BUREAU. *Insurance Plan of the Town of Pointe-Claire*. 1923. ANC.

Patri-Arch, avril 2004